

日期：2013/10/27

地點：台灣石化廠

項目名稱：地下冷卻水管道內部影像檢查

目的：地下冷卻水下管道內影像檢查，檢查是否有任何可能出錯的原因（鐵鏽，裂紋，瑕疵...）

工作深度：水深 10 公尺

管道直徑：84 厘米

內部管道檢測距離：250~600 公尺

說明：客制化的內管道影像檢查 ROV 具有全高清 1080P 變焦攝影機



Youtube

<http://www.youtube.com/watch?v=Yah2rlznMbs&feature=youtu.be>

<http://www.youtube.com/watch?v=-yhYhd33H2s>