

## 水閘門檢查及水庫本體結構檢查

地點：台灣桃園-石門水庫

項目名稱：發電機上方的水閘門檢查與異物清除，水庫本體結構檢查

日期：2012/05/12

工作深度：水下 70 公尺



Youtube

<http://www.youtube.com/watch?v=r78WTb3plzQ>