

日期：2013/12/18

地點：台灣屏東縣琉球鄉

項目名稱：實機演練，潛水員側拍錄影

工作深度：水深 30 公尺

說明：

測試水中平衡，已提升抗海洋極端海流平衡並能夠正常運作。



Youtube

<http://www.youtube.com/watch?v=H76GFrR4wQM>